

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

г. Иваново

«28» 03 2016 г.

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 181»**

1.2. Адрес объекта **153013, г. Иваново, 3-я Чапаева, д.88**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 9759 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта _____ - _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____ - _____

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 181» (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181»)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **153048, г. Иваново, ул. 3-я Чапаева, д.88**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Организация-учредитель (наименование) **управление образования Администрации города Иванова**

1.12. Адрес организации-учредителя, другие координаты **г.Иваново, пл.Революции, д.б, каб.904**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **дошкольное образование**

2.2. Виды оказываемых услуг: **реализация основных образовательных программ – образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды-колясочники, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, с

умственными нарушениями) инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **200**

2.7. Участие в исполнении индивидуального плана реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественным пассажирским транспортом до остановки «Кооперативные дома», остановки конечной 29 маршрута

Наличия адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **100**

3.2.2. Время движения пешком **5 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) **да**

3.2.4. Перекрестки **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути **нет** (описать _____)

Их обустройством для инвалидов на коляске да, **нет** (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно не доступен).

- вариант «А»: полная доступность всех мест на объекте;

- вариант «Б»: локальная доступность – входной группы, специально выделенного места обслуживания (кабинета и пр.) и пути движения к нему;

- вариант «В»: обслуживание сотрудниками на дому без дополнительной платы (например, уколы на дому).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

К - колясочники, О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с умственными нарушениями

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект социальной инфраструктуры муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 181» доступен для категорий инвалидов с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата, умственного развития, зрения. Необходимо адаптировать систему информации об объекте, пути движения к объекту путем применения решений ТСП (технические средства реабилитации).

4. Управленческое решение:

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий (по мере поступления средств)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий (по мере поступления средств)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нет технической возможности
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий (по мере поступления средств)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСП); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения **не имеется**
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
- 2. Входа (входов) в здание на 2 л.
- 3. Путей движения в здании на 2 л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 2 л.
Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Руководитель рабочей группы: старший воспитатель Климушина О. А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по АХР Ломакина В. И. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

воспитатель, Крестова О. В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

Заведующий МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 181», Ломакина С.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «06» 04 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181», г.Иваново, ул.3-я, Чапаева, д.88

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на план	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-		Вход на территорию имеет асфальтовое частично разрушенное покрытие.	К, О, С, Г	Заасфальтировать дорогу к входу в д/сад.	кап. ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		На территории имеется частичное разрушение асфальта. На маршруте движения отсутствуют места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи.	К, О, С, Г	Асфальтирование дорожки, организация мест отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-			К, О, С, Г		кап. ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	-			К, О, С, Г	Установить пандус	кап. ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-		Отсутствует	К, О, С, Г	Обустройство парковочных мест на прилегающей к учреждению территории	Капитальный ремонт
1.6	Ближайшая к объекту остановка общественного транспорта	есть	-		Отсутствует линия безопасности от края дороги, отсутствует схема движения к объекту.	К, О, С, Г	Установить схемы движения до объекта. Установить информационные стенды, обустройство тротуара и линии	Капитальный ремонт

							безопасности от края дороги	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие схем движения к объекту. Вход на территорию имеет разрушенное асфальтовое покрытие. На маршруте движения отсутствуют места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи	С, Г, О	Установка схем движения к объекту. Организация мест отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи Обустройство парковочных мест на прилегающей к учреждению территории	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане		
Территория, прилегающая к зданию	ДУ	-		Ремонт (капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В ходе проведенного анализа территории, прилегающей к зданию (участку) выявлен ряд несоответствий требованиям, определяющим доступность всем категориям инвалидов.

Необходимо привести в соответствие и выполнить следующие работы:

- выделить маршрут движения к объекту по ул. Панина 500 м;
- установить на остановке схему движения к объекту;
- произвести ремонт и установку альтернативного покрытия;
- определить места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи.
- обустройство парковочных мест на прилегающей к учреждению территории.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181», г. Иваново, ул. 3-я Чапаева, д.88

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		Лестница состоит из 6 ступеней, поручни не имеют закругленных окончаний. Нет знаков доступности, кнопки звукового вызова. Первая и последняя ступени не имеют контрастной маркировки.	К,С, О, Г,У	Установка закругленных поручней, знаков доступности, кнопки звукового вызова, нанесение контрастной маркировки.	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Отсутствует	К,С, О, Г,У	Установка пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствует водоотвод, подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки 1.5х2.7м	С, О, Г, У	установка противоскользкого покрытия; установка водоотвода.	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Металлическая дверь имеет ширину 0,92м. Высота порога 0,05м.	С, О, Г, У	Замена дверей в ширину не менее 1,2 м. Устройство безпорогового входа.	Капитальный ремонт
2.5	Тамбур	есть			Отсутствие грязезащитного покрытия тамбура Перепад высоты пола на 0,04м от уровня входа.	С, О, Г, У	Установка грязезащитного покрытия тамбура. Устранение перепада высоты пола.	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие поручней на лестнице, пандуса, знаков доступности, кнопки звукового вызова. Отсутствие на входной площадке водоотвода, подогрева поверхности покрытия. В тамбуре отсутствие грязезащитного покрытия. Имеется	С, О, Г	Установка пандуса, поручней, знаков доступности, Установка водоотвода. Замена дверей в ширину не менее 1,2 м. Устройство	Капитальный ремонт.

					перепад высоты пола на 0,04м от уровня входа.		беспорогового входа. Устранение перепада высоты пола.	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В процессе проведенного обследования входа (входов) в здание МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181» выявлено:

1. Главный вход в здание со стороны ул. Д. Бедного недоступен для всех категорий инвалидов.
2. Функционально-планировочные элементы: лестница наружная, пандус(наружный), входная площадка(перед дверью), дверь (входная), тамбур входной имеют несоответствие требованиям доступности или отсутствуют совсем.

Для обеспечения доступности всех групп инвалидов необходимо выполнить следующие работы:

- Установить поручни и пандус на наружной лестнице;
- Произвести замену водоотвода в соответствии с размерами входной площадки;
- Произвести ремонт поверхности покрытия входной площадки, установить противоскользящее покрытие;
- Произвести замену входной двери в соответствии с требованиями;
- Произвести ремонт полового покрытия с установкой грязезащитного слоя тамбура и уклона со стороны входной двери;
- Устранить перепад высоты пола.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181», г. Иваново, ул.3-я, Чапаева, д.88

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			Коридор имеет ширину 1,20м. Половое покрытие из линолеума. Отсутствуют специальные знаки. Двери из тамбура в вестибюль не распашные, имеется порог (5 см)	С, О, Г	Привести в соответствие. Выделить зоны отдыха и ожидания. Установить дверь без порога.	Кап ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			Имеет ширину 1,14м., не имеет специальных знаков, не оборудована спец. приспособлениями.	С, О, Г	Привести в соответствие. Установить пандусы.	Кап. ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			Ширина дверных проемов 0,80 м.,	С, О, Г	Требуется расширение дверных проемов до 0,9 м. замена дверей	Кап ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Эвакуация инвалидов осуществляется через главный вход.	С, О, Г	Привести в соответствие.	Кап ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Двери из тамбура в вестибюль не распашные, имеется порог (5 см), Эвакуация инвалидов осуществляется через главный вход		Привести в соответствие. Требуется расширение дверных проемов до 0,9 м. замена дверей Выделить зоны отдыха и ожидания. Установить двери без порога.	Кап ремонт

ИЗВывод по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ(О,Г,У,С) ВНД(К)			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обследуя и анализируя состояние пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) выявлено, что свободный доступ в места общего пользования и обслуживания имеется на первом и втором этаже.

Вместе с тем выявлен ряд несоответствий, для устранения которых и свободного доступа населения и инвалидов всех категорий необходимо выполнить следующие работы по адаптации объекта:

- определить зоны отдыха и ожидания;
- установить беспороговые двери, заменить дверные блоки;
- установить пандусы, либо подъемные лифты.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181», г.Иваново, ул.3-я, Чапаева, д.88

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Отсутствует специальное оборудование	О,С,Г	Приобретение специального детского оборудования	индивидуальное решение с ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал)	есть			Дверь в музыкальный зал имеет размер – 0,80 м. Отсутствует специальное оборудование	О,С,Г	Приобретение специального детского оборудования	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне		18		Дверь в музыкальный зал имеет размер – 0,80 м. Отсутствует специальное оборудование	О,С,Г	Дверь в музыкальный зал имеет размер – 0,80 м. Отсутствует специальное оборудование	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ(О,Г,У,С) ВНД(К)			Приобретение специального детского оборудования

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В процессе проведенного обследования зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) выявлено:

В учреждении отсутствуют специально выделенные места для инвалидов и зоны специального обслуживания. Для их выделения в учреждении нет технической возможности.

Зоны целевого назначения находятся на 1 и 2 этаже здания, лестничные марши не оборудованы; Дверные проемы узкие, имеют пороги 5 см.

Для устранения требуется капитальный ремонт и индивидуальное решение. Обслуживание осуществляется в присутствии родителей ребенка в выделенной зоне на 1 этаже с проходом в музыкальный зал, для чего необходимо приобретение специального детского оборудования.

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181», г.Иваново, ул.3-я, Чапаева, д.88

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не предусмотрены крючки для костылей и других принадлежностей, откидных опорных поручней, унитазы не имеют опору для спины, у двери отсутствуют специальные знаки, слив с ручным кнопочным управлением находится на бачке. Отсутствует система тревожной сигнализации. Порог 3 см. Водопроводные краны с вентильной рукояткой.	Г,О, С, У	Требуется установка крючков для костылей и других принадлежностей, откидных опорных поручней, унитазов с опорой для спины, на двери поместить специальные знаки, установить слив с ручным кнопочным управлением. Необходимо оборудовать систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянно дежурного персонала.	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная раздевалка)	нет	-	-	-	24	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не предусмотрены крючки для костылей и других принадлежностей, откидных опорных поручней,		Требуется установка крючков для костылей и других принадлежностей,	Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

					отсутствует система тревожной сигнализации. Раковины для мытья рук находятся на высоте 93 см.		откидных опорных поручней, унитазов с опорой для спины. На двери поместить специальные знаки, слив с ручным кнопочным управлением перенести на стену. Необходимо оборудовать систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянно дежурного персонала. Заменить водопроводные краны.
--	--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(Г,У,С) ВНД(О,К)	66, 28		Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обследуя и анализируя состояние санитарно- гигиенических помещений учреждения выявлено отсутствие санитарно- гигиенических помещений специально оборудованных для МГН и инвалидов.

Для обеспечения доступности всем категориям населения и инвалидов всех групп необходимо провести капитальный ремонт с приведением в соответствие с требованиями, предъявляемыми к санитарно-гигиеническим помещениям.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181», г.Иваново, ул.3-я, Чапаева, д.88

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует информационный стенд для родителей о передвижении по объекту, месте получения услуги. Отсутствие специальных знаков. Нет схемы расположения кабинетов.	О, Г, С, У	Установить информационный стенд для родителей о передвижении по объекту, месте получения услуги, специальные знаки, схему расположения кабинетов.	капитальный, текущий ремонт.
6.2	Акустические средства	нет	-		Система оповещения пожарной сигнализации	О, Г, С.	Соответствует. Систематическое обслуживание пожарной сигнализации	
6.3	Тактильные средства	нет	-					
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационный стенд для родителей о передвижении по объекту, месте получения услуги. Отсутствие специальных знаков. Нет схемы расположения кабинетов	О, Г, С	Установить информационный стенд для родителей о передвижении по объекту, месте получения услуги, специальные знаки, схему расположения кабинетов. Систематическое обслуживание пожарной сигнализации	Капитальный и текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Капитальный и текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В результате обследования состояния системы информации выявлено наличие визуальной и звуковой (пожарной) системы средств информации об опасности на объекте МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181», г. Иваново, ул.3-я, Чапаева, д.88

Вместе с тем выявлен ряд несоответствий состояния системы информации на объекте требованиям, предъявляемым к обеспечению доступности для МГН:

На объекте отсутствует:

- оборудование, позволяющее получать информацию инвалидам по слуху, зрению;
- кнопка вызова помощи;
- размещение информации на контрастном фоне.

Для обеспечения доступности всем категориям населения и инвалидов всех групп необходимо систему информации на объекте привести в соответствие с требованиями, приняв индивидуальное решение и проведя текущий и капитальный ремонт.